Dossier #1583

Anaïs Marchand - 0675549832



INFORMATIONS GENERALES

Catégorie du bien	Ancien	Meublé	Oui
Type du bien	Appartement	Etage	2
État	Bon état	Année de construction	1960
Orientation	Sud	Disponibilité	28/01/2024
Nombre de pièces	4	Gardien	Non
Nombre de chambres	3	Taxe foncière	€
Surface	68 m²	Parking	Non
Cave	Oui (6m²)	Ascenseur	Non
Balcon	Non	Cheminée	Non
Bien soumis à la copro	Non	Sous-sol	Non
Nombre total de lots		Honoraires à la charge du locataire	182.5 €
Charges annuelles du bien	€	Dépôt de garantie	315.00 €
Procédure en cours	Non	Prix	385 €

INFORMATIONS TECHNIQUES

Extérieu	r					Cha	auffage
		_			_	_	

Gaz naturel	Énergie	Parpaing	Matériau de Construction
Chaudière à gaz à condensation	Mode de chauffage	Bon	Qualité du Ravalement
Eau chaude	Radiateurs	< 20 ans	Ancienneté du Ravalement
Non	Isolation par l'extérieur	Non	Isolation par l'extérieur
Avec thermostat	Thermostat	Aucunes fissures	Aspect visuel
< 10 ans	Ancienneté de l'installation		

Chaudière à gaz Eau chaude

Isolation thermique Ventilation

Fenêtres	PVC
Vitrages	Double vitrage
Volets	Électriques
Isolation des circuits eau chaude	Ne sait pas
Isolation des murs par l'intérieur	Oui
Isolation des planchers bas	Ne sait pas
Isolation de la toiture	Ne sait pas
Présence de végétation protectrice à proximité	Non
Exposition de la pièce de vie	Sud

Ventilation naturelle	Naturelle
Traces d'humidité	Non


Gaz naturel

Gestion de l'eau

Récupération d'eau	Non
Réducteur débit d'eau sur robinet	Non
Chasse d'eau double débit	Non


DPE

Ce bien est-il soumis au DPE/GES ?	Oui
Date de réalisation du DPE	06/07/2023
DPE (KWH/m².an)	145
GES (kg CO ² /m ² /an)	30



GES

Classification GES	D
Classification DPE	D
DPE date référence conso	01/01/2021
DPE Cout Conso annuelle	940



Photos





