Dossier #1656

Beaussais-Vitré
Yasmine Papot - 0603037238

INFORMATIONS GENERALES

Catégorie du bien	Ancien	Meublé	Non
Type du bien	Maison	Etage	1
État	Bon état	Année de construction	1948
Orientation	Est	Disponibilité	27/02/2024
Nombre de pièces	4	Gardien	Non
Nombre de chambres	2	Taxe foncière	170 €
Surface	71 m²	Parking	Oui
Terrain	Oui (696m²)	Ascenseur	Non
Balcon	Non	Cheminée	Non
Bien soumis à la copro	Non	Sous-sol	Non
Nombre total de lots		**Prix**	**68000 €**
Charges annuelles du bien	€		
Procédure en cours	Non		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Extérieur

Matériau de Construction	Pierre
Qualité du Ravalement	Bon
Ancienneté du Ravalement	< 10 ans
Isolation par l'extérieur	Non
Aspect visuel	Aucunes fissures

Observations

Ravalement des façades réalisé en 2014.

Chauffage

Énergie	Gaz naturel
Mode de chauffage	Chaudière
Radiateurs	En acier
Isolation par l'extérieur	Non
Thermostat	Avec thermostat
Ancienneté de l'installation	< 20 ans
Eau chaude	Ballon électrique

Observations

Installation du chauffage central au gaz en 2004 Chaudière à condensation Viessmann Chauffe eau électrique installé en 2016 150l

Isolation thermique

Fenêtres	Bois
Vitrages	Survitrage
Volets	Mécaniques
Isolation des circuits eau chaude	Ne sait pas
Isolation des murs par l'intérieur	Non
Isolation des planchers bas	Non
Isolation de la toiture	Oui
Présence de végétation protectrice à proximité	Non
Exposition de la pièce de vie	Est

Ventilation

Ventilation naturelle	Naturelle
Traces d'humidité	-

Gestion de l'eau

Récupération d'eau	Non
Réducteur débit d'eau sur robinet	-
Chasse d'eau double débit	-

DPE

Ce bien est-il soumis au DPE/GES ?	Oui
Date de réalisation du DPE	20/12/2023
DPE (KWH/m².an)	213
GES (kg CO²/m²/an)	42



GES

Classification GES	D
Classification DPE	D
DPE date référence conso	01/01/2021
DPE Cout Conso annuelle	1948



Photos

Image not found or type unknown



Image not found or type unknown