Dossier #564

Bouleurs
Céline Patou - 0684232147

INFORMATIONS GENERALES

Catégorie du bien	Ancien	Meublé	Non
Type du bien	Maison	Etage	1
État	A rafraîchir	Année de construction	1970
Orientation		Disponibilité	30/11/0002
Nombre de pièces	6	Gardien	Non
Nombre de chambres	5	Taxe foncière	808 €
Surface	135 m²	Parking	Oui
Terrain	Oui (842m²)	Ascenseur	Non
Terrasse	Oui (60m²)	Cheminée	Oui
Cave	Oui (70m²)	Sous-sol	Non
Balcon	Oui	**Prix**	**327000 €**
Bien soumis à la copro	Non		
Nombre total de lots			
Charges annuelles du bien	€		
Procédure en cours	Non		

INFORMATIONS TECHNIQUES

Extérieur

Matériau de Construction	Pierre
Qualité du Ravalement	-
Ancienneté du Ravalement	< 10 ans
Isolation par l'extérieur	Non
Aspect visuel	Quelques fissures

Chauffage

Énergie	-
Mode de chauffage	Electrique
Radiateurs	A eau
Isolation par l'extérieur	Non
Thermostat	Ne sait pas
Ancienneté de l'installation	> 5 ans
Eau chaude	Ne sait pas

Isolation thermique

Fenêtres	PVC
Vitrages	Double vitrage
Volets	Sur la majorité des fenêtres
Isolation des circuits eau chaude	Ne sait pas
Isolation des murs par l'intérieur	Ne sait pas
Isolation des planchers bas	Ne sait pas
Isolation de la toiture	Ne sait pas
Présence de végétation protectrice à proximité	1
Exposition de la pièce de vie	1

Ventilation

Ventilation naturelle	Ne sait pas
Traces d'humidité	Non

Gestion de l'eau

Récupération d'eau	1
Réducteur débit d'eau sur robinet	1
Chasse d'eau double débit	1

DPE

Ce bien est-il soumis au DPE/GES ?	1
Date de réalisation du DPE	17/07/2022
DPE (KWH/m².an)	159
GES (CO^2/m².an)	5



GES

Classification GES	A
Classification DPE	C
DPE date référence conso	17/07/2022
DPE Cout Conso annuelle	1605



Photos